
BMW 318d Touring

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 06/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 77348 |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Farbe | grey Metallic |
| Interne Nummer | 2235533 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,5 l/100 km | CO2 kombiniert: | 119 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 5,4 l/100 km | KFZ-Steuer: | 238,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,0 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2235533 SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Zentralverriegelung, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens., Scheinwerfer-Waschanlage, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Modellschriftzug-Entfall, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 92W auf Stahlfelgen mit Radzierkappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 390,00 EUR
Innenraum Türverkleidung hinten links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschrammt und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - auf Dach - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Beifahrersitz - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Gesamtkosten: 1.427,00 EUR





