
Skoda Superb Combi 1.6 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	72262
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2174227

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	170,00 EUR

Bemerkung

ID=2174227 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ DAB f. Schalter, mp3, Dachreling, Dachreling, eloxiert
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.069,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ladekante Delle und Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Einstieg hinten - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.642,19 EUR





