

---

# BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	176083
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2133865

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2133865 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 205/60 R16 92W auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R - 205/60 R16 92H auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - Schwellerblende eingedrückt / verschürft - erneuern lackieren - Kosten: 355,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - kein Abzug - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR  
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 53,00 EUR  
Hinterachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - PDC - Sensor eingedrückt - befestigen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.287,00 EUR**







