
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	171319
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2107567

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

Bemerkung

ID=2107567 SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Dakota, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Innendekor Holz usw., Servolenkung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Innenspiegel automatisch abblendend, Lenkrad: Sport-Leder, Akzentleisten Perlglanz Chrom, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 155,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 569,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Felgen von Winterreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Innenraum verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte zerrissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.741,00 EUR







