Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi 10/2013 Erstzulassung HU 00/0 ΑU 00/2016 Kilometerstand 204822

77 kW / 105 PS Leistuna Hubraum 1598 ccm Farbe silver Metallic Interne Nummer 2186962

Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe Klimaanlage

01.01.1900

3,3 I/100 km

Fahrerairbag

Letzter Service

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung Differential-Sperre

Freisprecheinrichtung□□

Radio

Außentemperaturanzeige

Servolenkung

Durchlademoeglichkeit

Bordcomputer/ Reiserechner

Sitzbank hinten geteilt

Euro5

ABS

ESP

Fensterheber elektrisch 2-fach

Multifunktionslenkrad

Wegfahrsperre

Colorverglasung

Zentralverriegelung

Kopfstützen im Fonds

Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch außerorts:

Verbrauch kombiniert: 3,8 I/100 km CO2 kombiniert: 99 g/km Verbrauch innerorts: 4,6 l/100 km KFZ-Steuer: 152,00 EUR

Bemerkung

ID=2186962 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, TelefonKomfort-Freisprecheinri.Bluetooth, Gepäcknetztrennwand, ohne Motorbezeichnung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack Außenthermometer Rordcomputer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Rücksitzhank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm

HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Fulda / 6mm VR: Fulda / 6mm

HL: Fulda / 5mm HR: Fulda / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 313,53 EUR Dach - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR - Fahrzeug konnte bisher wegen einem vermeintlichen Motorschaden nicht ins LC vebracht werden, welwegen noch keine Nachbesichtigung erfolgen konnte.

Motor - Loch - Prüfen - Kosten: 5.189,50 EUR - Kühlwasserverlust, laut Aussage Werkstatt liegt ein Motorschaden vor.

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 325,38 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 336,14 EUR

Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motor - Repariert - Pauschalbetrag - Kosten: 3.168,30 EUR - Motor instandgesetzt (Bruttobetrag 3792,84?)

Gesamtkosten: 9.743,85 EUR





































