
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multit...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	160121
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2230139
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2230139 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket Business, Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Einparkhilfe hinten, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Autotel.: Handy-Vorb. D/E-Netz in Arml., MMI Navigation, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 3mm VR: Dunlop / 3mm
HL: Dunlop / 4mm HR: Dunlop / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Türverkleidung VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 42,21 EUR
- Blende Tür vorn links
Stoßfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 68,25 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 347,46 EUR



