
Audi A5 2.0 TDI Sportback DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	176983
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2188577

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2188577 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket A5 Business, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Verkleidung Heckklappe - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Innenraum Kofferbodenbelag - Druckstellen - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Innenraum Schalthebel - Knauf - abgenutzt, Chromring gerissen - erneuern - Kosten: 95,00 EUR
Fahrzeug Wartung - laut Serviceanzeige fällig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge, verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorne und hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 430,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.135,00 EUR



