
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	181235
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2188467

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	343,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2188467 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus i.V. S line Selecti., Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket S line selection, Verglasung: Dämm/Akustikglas i.V.m. MMI+, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: S Sportsitze vorn, Sportsitze, Dachhimmel Stoff schwarz, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Fixierset, Multifunktionslenkrad, Paket Ablage, Dachreling, Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit S line Schriftzug, Instrumententaf. Türverkle. ein-/mehrfach, Modellbezeichnung, Entfall komplett, AHK abnehmbar, Optikpaket schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R19 - 255/40 R19 au Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 952,00 EUR

rechte Seite Fondseite - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - undicht - erneuern - Kosten: 247,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Reifensatz Sommer - nicht identisch mit Fahrzeugausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifensatz Winter - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.779,00 EUR



