
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF quattr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	126387
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2130596

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	152 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	369,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2130596 SONDERZUBEHÖR: Paket Business, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Scheinwerfer-Waschanlage, LED-Scheinwerfer, Abstandsregelung, Paket: Assistenz-Paket inkl. pre sense p, Spurhalte Assistent, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Felgen-Sonderausführung, Räder: Alu. Winter 7, 5Jx16 225/60R16, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Airbag, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 985,00 EUR

