
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	61609
Leistung	200 kW / 272 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2282818

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	138 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	371,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2282818 SONDERZUBEHÖR: Paket Business plus, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navig. plus m. MMI touch, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: vorne elektr. m. Fahrer-Memory, Innendekor Holz usw., Spurhalte Assistent, Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Paket: Innen- und Aussenlichtpaket, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. elekt.anklapp. aut.abblen. memo, Tempolimitanzeige, Paket Ablage, Einparkhilfe plus, vorne und hinten, Instrumententaf. Türverkle. ein-/mehrfa., Modellbezeichnung, Entfall komplett, Sitzbezüge in Stoff Kontur, Freisprecheinrichtung, Telefon: Audi Phone Box, Komfortschlüssel PGC SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Drehzahlmesser Konfstützen Außenthermometer Felgen-Sonderausführung Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
 HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
 HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 545,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Verkleidung Fondseite links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Seitenwand, Dachholm und Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke bis 229 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.205,00 EUR



