
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	182860
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2240747
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2240747 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall, Handyadapter für ??? SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack Heckscheibenwischer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 264,19 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 879,77 EUR
- Glasbruch kein Minderwert
Stoßfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Türverkleidung VL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 193,29 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Abgelaufen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.514,25 EUR





