
BMW 118d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	138996
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2054694

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2054694 SONDERZUBEHÖR: Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Sichtpaket, Fernlichtassistent, Graukeil-Frontscheibe SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 195/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR
Dach Dachholm rechts - Flecken - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schwellerverkleidung - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 195,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerbrochen - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.595,00 EUR



