
BMW 318d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	118055
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2073412

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2073412 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Durchlade/Skisack, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche Inhalt abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 215,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 205,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Abdeckung links - Korrosion - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
Dach Abdeckung rechts - Korrosion - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 105,00 EUR
Fahrzeug Bremsflüssigkeitswechsel - fällig lt. Bordcomputer - erneuern - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Einstieg hinten - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - Iso-Fix-Halterung HL (1 Abdeckung) - fehlt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug Sitze vorne - Sitzschalen - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg hinten - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg vorn - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.182,00 EUR







