

---

# BMW 318d Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>162069</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2256083</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2256083 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential Wegfahrsperre Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - gebrochen - erneuern - Kosten: 90,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 575,00 EUR**

