
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	122150
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2136649

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	218,00 EUR

Bemerkung

ID=2136649 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Innendekor Holz usw., Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2136649 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Innendekor Holz usw., Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/50R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Abdeckung Nebelscheinwerfer rechts gebrochen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 945,00 EUR





