

---

# BMW 318d Touring

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>68455</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2235538</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2235538 SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Zentralverriegelung, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens., Scheinwerfer-Waschanlage, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Modellschriftzug-Entfall, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

[www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92W auf Stahlfelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 490,00 EUR  
Fahrzeugfront Dichtung links der Windschutzscheibe - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 355,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Innenraum Fahrersitz - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Einstieg/C-Säule hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.317,00 EUR**





