

---

# BMW 318d Touring

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>05/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>182962</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2228677</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2228677 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lichtsensor, Regensensor, Paket: Comfort, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 18 Vielspeiche 416, Sonnenschutzverglasung, Entfall Lines-Schriftzug außen, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm  
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm  
Bereifung: /R18 - 225/45 R18 91Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 99H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 950,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitze - verschmutzt / Stockflecken - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Innenraum starke Geruchsbildung - Ozonbehandlung durchführen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - fehlt - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.345,00 EUR**



