
BMW 120d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	122762
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2162419

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2162419 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Paket: Advantage Plus i.V.m. Business P., Paket: Comfort, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM Y-Speiche 380 7 J x 17, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Sichtpaket, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,4mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 5,6mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,6mm VR: Unbekannt / 3,7mm
HL: Unbekannt / 3,4mm HR: Unbekannt / 3,4mm
Bereifung: /R16 - 195/55 R16 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 45,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle; Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 240,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.280,00 EUR



