

---

# BMW 318d Touring

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>02/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>176010</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2219230</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Head-Up Display
- Tempomat
- Sportsitze
- Sportlenkrad

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2219230 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Großkunden BusinessPackage, BMW Head-Up Display, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung, WEITFRE

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 855,00 EUR**

