
BMW 118d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	47924
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2135400

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Vordersitze mit Memory

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	115 g/km
KFZ-Steuer:	200,00 EUR

Bemerkung

ID=2135400 SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Sitzmemory, Paket: Comfort, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM Y-Speiche 380 7 J x 17, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Sichtpaket, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Sonnenschutzverglasung, Durchladesystem (3-Teilung d. Rücklehne), Fußmatten in Velours, Graukeil-Frontscheibe, Interieurleisten Acrylglas schwarz, Modellschriftzug - Entfall am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,9mm VR: Unbekannt / 5,3mm
HL: Unbekannt / 5,4mm HR: Unbekannt / 5,1mm
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,5mm VR: Unbekannt / 6,5mm
HL: Unbekannt / 6,7mm HR: Unbekannt / 6,2mm
Bereifung: /R16 - 195/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 485,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 3 Felgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 225,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften -Tire Fit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 108,00 EUR
Fahrzeug Wartung - laut Serviceanzeige fällig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.121,19 EUR





