
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	117707
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2210244
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 123 g/km
KFZ-Steuer: 246,00 EUR

Bemerkung

ID=2210244 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Großkunden BusinessPackage, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Ablagenpaket, Entfall Lines-Schriftzug außen, Lenkrad: Sport-Leder schwarz, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm
HL: Michelin / 6mm

VR: Bridgestone / 5mm
HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 365,74 EUR

Motorhaube - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 2.553,33 EUR
- HAGELSCHADEN AM FAHRZEUG

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 413,00 EUR

Felge Alu HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 50,00 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 3.454,07 EUR



