

---

# BMW 318d Touring Aut.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>12/2012</b>           |
| HU                 | <b>00/0</b>              |
| AU                 | <b>00/2017</b>           |
| Kilometerstand     | <b>171319</b>            |
| Leistung           | <b>105 kW / 143 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1995 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>grey Metallic</b>     |
| trim               | <b>Leder</b>             |
| Interne Nummer     | <b>2107567</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>4,5 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 5,5 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 4,0 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>119 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 208,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2107567 SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Dakota, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Innendekor Holz usw., Servolenkung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Innenspiegel automatisch abblendend, Lenkrad: Sport-Leder, Akzentleisten Perlglanz Chrom, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 155,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 569,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Felgen von Winterreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
Innenraum verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte zerrissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.741,00 EUR**











