
BMW 320d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	170110
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2101080

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2101080 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Paket: Comfort Paket, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Servolenkung, Paket: Fahrkomfort i.V. mit Navi, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Professional, mp3, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, mp3, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: M Lederlenkrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Sommerreifen 1. Stück - beschädigt - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Lufteinlassgitter mitte - gebrochen - erneuern - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 930,00 EUR



