

---

# BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>99593</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2105571</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2105571 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Servolenkung, Paket: Fahrkomfort i.V. mit Navi, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Park Distance Control (PDC), hinten, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche - abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - Sitzschale verschürft - erneuern - Kosten: 70,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - Sitzschale - verschürft - erneuern - Kosten: 70,00 EUR  
Fahrzeug Türverkleidung HL - Kratzer - --- - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Einstieg - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Einstieg - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Einstieg - Delle/ Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Einstieg - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 158 µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.727,00 EUR**







