
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	71291
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2171202

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2171202 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Paket: Comfort Paket, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Dachreling Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung, WEITFRE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Vogelkotflecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle mit Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 185,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 1.021,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle mit Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 195,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Türverkleidung angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.521,00 EUR





