
BMW 320d Touring Aut. Efficient ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	179641
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2144914

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2144914 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Polster: Leder Dakota, Sonnenschutzverglasung, Dachreling Aluminium satiniert, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Modellschriftzug-Entfall, Feuerlöscher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung
WICHTIGE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge / Kratzer - lackieren - Kosten: 375,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 560,00 EUR



