

---

# BMW 330d Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	172518
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2115962

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>138 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	341,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2115962 FARBE: Mineralgrau Metallic POLSTERUNG: Schwarz Akzent/Rot L SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Polster: Leder Dakota, Paket: Comfort Paket, Diebstahl-/Alarmanlage, Sonnenschutzverglasung, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Entfall Lines-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappe / Stoßfänger - eingedrückt, verschürft - erneuern lackieren - Kosten: 1.527,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 296µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 206µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 231µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.652,00 EUR**







