
BMW 330d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	46455
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2218573

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	365,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2218573 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: BusinessPac.inkNavi.ConnectedDri., Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Sichtpaket, Polster: Leder Dakota, Sonnenschutzverglasung, Dachreling Aluminium satiniert, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Paket: Lichtpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rücksniel elektrisch verstellbar Rücksniel elektrisch verstellbar Durchlade/Skisack Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 4,5mm

Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 210,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Dellen/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Dellen/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Zierleiste an der Windschutzscheibe links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.385,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.715,00 EUR



