BMW 520d xDrive Touring Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 12/2013
HU 00/0
AU 00/2018
Kilometerstand 63609

Leistung 135 kW / 184 PS

Hubraum 1995 ccm
Farbe black Metallic

trim Leder
Interne Nummer 2193265
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türigEuro6

Klimaautomatik

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Allrad

Tiptronic

Schiebedach

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,4 I/100 kmCO2 kombiniert:143 g/kmVerbrauch innerorts:6,4 I/100 kmKFZ-Steuer:256,00 EURVerbrauch außerorts:4,9 I/100 km

Bemerkung

ID=2193265 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Business, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Surround View, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Ambientes Licht, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 5mm HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: Y - RunFlat - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm

HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat

Schäden

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 492,59 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 353,26 EUR Rücklicht HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 175,83 EUR Kotflügel Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 144,04 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 62,99 EUR

- Einstiegsblende

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 252,22 EUR

Felge Alu HL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Felge Alu VL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Felge Alu VR poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 86,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 430,72 EUR

Felge Alu HR poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.898,65 EUR

















































































