
BMW X3 xDrive30d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	05/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	161554
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2021367

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	159 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	383,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2021367 SONDERZUBEHÖR: Navi-Sys. Business/Radio-CD/MP3, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer, Sportsitze, Polster - Teilleder, Paket: X Line, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Freisprecheinrichtung, Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeugzubehör AU-Prüfbericht - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Oberflächen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 600,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - beschädigt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Heckscheibe - Wischwerabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 10,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - gerissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Bremsflüssigkeitswechsel - in kurze fällig - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.558,00 EUR





