
BMW X1 xDrive18d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	71985
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2235658

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	144 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	288,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2235658 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf, Klimaautomatik m. 2-Zonenreg.+ ECO PRO, Kopfstützen, Sitzmemory, Sitz: Sportsitze vorn, Sportsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel aut. abblendend, Innendekor Holz usw., Reifen: Bereifung mit Notlaufeigenschaft, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Chrome Line Exterieur, Armauflage vorn, verschiebbar, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Polster: Stoff Median, Multifunktionslenkrad, Fußmatten in Velours, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall, Eco Pro Modus, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank

netteil Weinfahrer Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R - 225/50 R17 94H auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - / Zierleiste Seitenwand - deformiert und verschrammt, - instandsetzen lackieren - Kosten: 495,00 EUR
Innenraum Fondsitzbank rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug Service - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 405,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 560,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug verschmutzt & regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 155,00 EUR

Gesamtkosten: 2.860,19 EUR







