
BMW 530d xDrive Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	95250
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2235554

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserrechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	393,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2235554 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: Comfort, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Dachreling Aluminium satiniert, Reifen: Bereifung mit Notlaufeigenschaft, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rücksnigel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Zentralverriegelung

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Blende Frontscheibe links - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Steinschläge und Delle - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Einstieg hinten - Kratzer und Dellen - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer und Beule - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeugheck Verkleidung Heckscheibenwischer - lose - erneuern - Kosten: 20,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Einstieg hinten - Kratzer und Dellen - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Blende Frontscheibe rechts - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.941,00 EUR

Gesamtkosten: 3.121,00 EUR







