
BMW 320d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	111273
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2143586

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2143586 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Paket: Lichtpaket, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Dachreling, Dachreling schwarz matt, Paket: Ablagenpaket, Armauflage vorn, verschiebbar, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.270,00 EUR

