
Skoda Superb Combi 1.8 TSI

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	80952
Leistung	118 kW / 160 PS
Hubraum	1798 ccm
Interne Nummer	2140274

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	171 g/km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	158,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2140274 FARBE: Platingrau met. POLSTERUNG: schwarz, Stoff Ray SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Gepäcknetztrennwand, Winterräder 205/55R16 auf SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 94V auf Stahlfelgen mit Radzierkappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 94H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Kotflügel rechts und links - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte fehlt - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer und Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe links - verschrammt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 270,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschrammt, deformiert und Lackabplatzer - erneuern lackieren - Kosten: 932,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt, mit Lackstift ausgebessert - lackieren - Kosten: 270,00 EUR
Fahrzeug Blenden der Türen vorn und hinten, rechts und links - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - verschrammt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Gesamtkosten: 3.202,00 EUR









