

---

# Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>128771</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2128808</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>128 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	226,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2128808 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Paket: TRAVEL, Airbag, Dachreling, Dachreling, eloxiert SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 91H auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 213 - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke 284 - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - gerissen / eingerissen - erneuern lackieren - Kosten: 881,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte links - gebrochen - erneuern - Kosten: 172,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.613,00 EUR**

