
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2001
Kilometerstand	118523
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2225557

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	122 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	244,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2225557 FARBE: Cappucino Beige met. POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus DAB f. Schaltg, mp3, Polster - Velours/Alcantara, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten m. Adaptiven Scheinw., Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Zentralverriegelung, Beheizbare Windschutzscheibe, Durchlade/Skisack SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 846,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.616,00 EUR



