
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	119374
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2245245

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	122 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	244,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2245245 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus DAB f. Schaltg, mp3, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Zentralverriegelung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Aut. Außensp.abbl/Board.Sp./el.Anklappb., Beheizbare Windschutzscheibe, Scheinwerfer-Waschanlage, Scheinwerferreinigungsanl. m. Wassersta., Seitenscheibenrollos in den hin.Türen, Felgen-Sonderausführung, Räder: 17-Leichtmetallfelgen TRIFID, Müdigkeitserkennung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer, Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer, Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR
Innenraum Chromblende Kofferraum - deformiert - erneuern - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferraumdeckel Innenverkleidung - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Mittelkonsole - Abgenutzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorne rechts, Fenstersteg - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Reifen - innen abgefahren - erneuern - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeug Beplankung - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 1.485,00 EUR





