
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	104892
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2258308

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2258308 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Amund.+ DAB für DSG, abnehmbar u. abschließ, Paket: TRAVEL SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR

Fahrzeugfront Blende Nebelscheinwerfer rechts - verschürft - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 121,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer links - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 250,00 EUR

linke Seite Türverkleidung hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Dachholm - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.469,00 EUR









