
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 08/2013 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 164802 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | white |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2163153 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,2 l/100 km | CO2 kombiniert: | 110 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 5,1 l/100 km | KFZ-Steuer: | 190,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 3,7 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2163153 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Licht & Design, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Sitzmemory, Sitz: Fahrersitz elektr. m. Memory, abschließbar, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Entfall der Motorkeilblech am Heck. SONDERZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R17 - 225/45 ZR17 91Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 282 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Lackabplatzer - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - lackieren - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür hinten + Seitenwand - zerkratzt/Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 455,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Dachholm - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Sommerräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 4 Radabdeckungen - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.890,00 EUR







