
Toyota Aygo

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2011
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	60036
Leistung	50 kW / 68 PS
Hubraum	998 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	1977649

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Radio
- Fensterheber elektrisch 2-fach

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	106 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	20,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=1977649 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R - 155/65 R14 75T auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Vorderachse Radzierkappe links - verschürft - erneuern - Kosten: 32,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - verschürft - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - verschürft - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - verschürft - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Vorderachse Reifen links - nahe Verschleißgrenze - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Reifen links - nahe Verschleißgrenze - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Reifen rechts - beschädigt - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Hinterachse Reifen rechts - nahe Verschleißgrenze - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - deformiert, ausgehängt und in der Befestigung lose, Kostenausweitung möglich - erneuern lackieren - Kosten: 490,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - deformiert - erneuern - Kosten: 88,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
linke Seite Türschweller - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 500,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - beschädigt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug verschmutzt & regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen - Kosten: 120,00 EUR
Gesamtkosten: 2.750,00 EUR







