
VW Caddy 2.0 EcoFuel

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	136099
Leistung	80 kW / 109 PS
Hubraum	1984 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2113183

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- Vordersitze höhenverstellbar
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

Bemerkung

ID=2113183 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Paket: Cool & Find, Winterpaket I Caddy, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zusatzbe- und Entlüftung, Paket: Diebstahl 3, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Licht und Sicht, Dachlastenträger für die Dachreling, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, LW-stütze, li. und re. man. einstellbar, Innenleuchten im Lade-/Fahrgastraum, Radvollblenden, Ablage- und Staukästen, Polster: Stoff Sonderausführung, Handschuhfachkl., abschließb.m.Leuchte, Ablage- und Staukästen, Frischluftansaugung für Innenraum, Make-up-Spiegel: Fahrerseite, Sicherheitsgurt-Kontrolle, Entfall: Trennwand SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Seitenwand links - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Innenraum Verkleidung Heckklappe - beschädigt - erneuern - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer links - gebrochen - erneuern - Kosten: 99,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 319,00 EUR

