
VW Caddy 2.0 TDI (5-Si.)

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	106345
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2261804
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	158 g/km
Verbrauch innerorts:	7,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	316,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2261804 FARBE: POLSTERUNG: Anthrazit/Schwarz SONDERZUBEHÖR: Anhängervorrichtung, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Trennwand: Netztrennwand, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, LW-stütze, li. und re. man. einstellbar, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrber., Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung W/FITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden TrennwandDetaillierte

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 3mm VR: Hankook / 3mm
HL: Hankook / 6mm HR: Hankook / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 3mm HR: Goodyear / 2mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Ausführen - Kosten: 125,00 EUR
- Bremsflüssigkeitswechsel 08/2017 fällig

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 25,00 EUR

Türverkleidung VR - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 112,00 EUR

Schiebetür R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Dachverkleidung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 65,00 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 272,66 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Sitzbezug VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 425,60 EUR
- Brandloch und eingerissen

Schiebetür L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 268,07 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 84,69 EUR

Kühler - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 10,00 EUR
- Kühlmittelstand unter min. Markierung

Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Gesamtkosten: 1.802,02 EUR





