
Ford Mondeo 2.0 TDCi

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	79290
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2165257

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2165257 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket 1, Sicherheitsset
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw.,
Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE
INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Dämmmatte Motorhaube - eingerissen - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 375,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugheck Spoiler Heckstoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer Steinschlage Verschürfung - instandsetzen lackieren - Kosten: 450,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 170 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke 278 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 178 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 181 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 2.600,00 EUR







