
Mercedes-Benz E 220 T CDI 7G-TRONIC

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	106512
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2162980
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	132 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	253,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2162980 SONDERZUBEHÖR: Sitze: Multikontursitz-Paket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegel-Paket, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Komfort-Telefonie i. d. Armauf., Paket: Sonnenschutz-Paket, Grundträger Alustyle für Dachaufbauten, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor) Felgen-Sonderausführung Innendekor Holz usw. Innendekor Holz usw. Innendekor Holz usw.

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm
HL: Goodyear / 5mm

VR: Continental / 3mm
HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 245/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 0,00 EUR
- zusammenhängende Reparatur mit Seitenwand / Kratzer

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 428,42 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 50,00 EUR

Spoiler H - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 131,40 EUR

Stossfänger H - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 262,04 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 268,92 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 956,99 EUR

Gesamtkosten: 2.167,77 EUR



