
Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	121768
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2124345

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2124345 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigation: COMAND APS, Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Lichtpaket, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegel-Paket, Airbag, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 250,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.488,19 EUR

