
Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	90739
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2107211
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	260,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2107211 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem COLUMBUS, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprecheinr. PREMIUM Bluetooth, Airbag, Beheizbare Frontscheibe, Gepäcknetztrennwand, Sonnenschutzrollo Seitenscheiben, Isofix, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrers., Adapter Multimediaanschluss, Kofferraummatte, Adapter Multimedia USB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm
Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 7mm VR: Michelin / 7mm
HL: Michelin / 8mm HR: Michelin / 8mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kotflügel Vorne R - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Sitzbezug VR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 300,17 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Sitzbezug VL - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 450,65 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Riss - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stoßfänger V - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 322,69 EUR
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 621,00 EUR
- 90.000KM
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 100,00 EUR
Markenschild V - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 40,45 EUR
Rücklicht HR Kofferraum-Seite - ohne Funktion - E - Ersetzen - Kosten: 7,50 EUR

Gesamtkosten: 2.252,46 EUR









