
Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	188451
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Interne Nummer	2106380

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2106380 FARBE: Cupritbraun Metallic POLSTERUNG: schwarz SONDERZUBEHÖR: PARKTRONIC inkl. Parkführung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegel-Paket, Sitze: Multikontursitz-Paket, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Navigation Modul Becker - fehlt - erneuern - Kosten: 596,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 906,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.382,00 EUR

