

---

# Opel Combo 1.6 CDTI L2H1

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	106638
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2260716

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ESP
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	230,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2260716 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Komfort-Paket 1, Zentralverriegelung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Seitenwandverkleidung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 195/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R - 195/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
rechte Seite B-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeug Tankkarten - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften -Tire Fit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 165,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite --- - Innenverkleidung / Loch - erneuern - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeugheck Flügeltür links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
Fahrzeugheck Flügeltür rechts - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.935,00 EUR**





