
Opel Mokka 1.7 CDTI Automatik

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	87015
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2231541

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	249,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2231541 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Radio: Navi 950 Europa IntelliLink, Felgen-Sonderausführung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Premium-Paket, Quickheat Heizsystem, Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig, Kleiderbügel, Entfall Fahrzeugschriftzug, Schriftzug CDTi auf SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Scheinwerfer-Waschanlage, Rücksitzbank geteilt. Colorglas Colorglas Colorglas Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm
Bereifung: /R19 - 225/45 R19 92W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 568,00 EUR
linke Seite Einstieg vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Kotflügelverbreiterung hinten - zerkratzt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Kotflügelverbreiterung hinten - zerkratzt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugheck Heckspoiler - zerkratzt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt / regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.760,00 EUR





