
Opel Astra 1.7 CDTI DPF Sports T...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	113911
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2144040

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	181,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2144040 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Media-Paket Active, Paket: Komfort-Paket Active, Navi 900 Europa, Paket: Cargo-Paket, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Sicht-Paket, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Licht, Felgen-Sonderausführung, Entfall Typenbezeichnung
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückenspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Stoßfänger + Kotflügel links - eingedrückt und verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 1.047,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 200,00 EUR
Vorderachse Felge links - verschürft mit Materialabtrag - erneuern - Kosten: 220,00 EUR
Innenraum Türverkleidung vorne links - Griff - Kratzer - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Türverkleidung vorne rechts - Griff - Kratzer - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.012,00 EUR







